

＜車台詳細情報の活用方法について＞

エアバッグ類の装備が有の使用済自動車を引き取った場合は、適正処理情報に則って、エアバッグ類の取外回収を行わなければなりません。エアバッグ類の装備部位や個数は車台詳細情報を参考に実車で必ず確認し、未作動のエアバッグ類が1個でも装備されている場合は取外回収を必ず行ってください。

【車台詳細情報の確認方法】

- ① メニュー選択画面の「1.10 処理選択」をクリックする。
- ② 車台番号の横にある「詳細」ボタンをクリックする。
- ③ 表示された車台詳細情報で装備部位や個数を確認し、実車のエアバッグ類を取外回収する。
- ④ 初回確認等の場合には画面印刷を行い、エアバッグの写真と一緒に送付ください。

解体工程 / メニュー選択 (JPSS3000)

1. 電子マニフェストによる移動報告

1.1	引取報告	使用済自動車/解体自動車の引取報告	1.6	処理選択	エアバッグ類処理方法の選択
1.2	引取報告	解体業者への使用済自動車/解体自動車の引取報告	1.7	確定済報告	認定全部利用車への解体自動車の引取報告 ※メーカーと契約した電伊等
1.3	確定済報告	解体業者への解体自動車の引取報告	1.8	引取報告	非認定全部利用車への解体自動車の引取報告 ※メーカーと契約していない電伊等、又は廃車方輸出業者
1.10	処理選択	エアバッグ類処理方法の選択	1.9	確定済報告	エアバッグ類(車上作動処理)の引取報告

解体工程 > エアバッグ類処理方法の選択 > 処理結果入力 (JPSS3260)

1. 処理実施事業者(自社)情報

2. 処理対象車台の一覧

引取報告日	車台番号	型式	車名
2012/06/01	3PFC0000-3PFC04000003	3PFC0003	ダイハツ
2012/06/01	3PFC0000-3E0001000002	3PFC0001	ダイハツ
2012/06/01	111000007966-010	111000007966	いすゞ
2012/06/01	111000007966-01A	111000007966	いすゞ

車台詳細情報 (JPSS3000)

1. 車台番号: 111000007966-010

2. 車名: いすゞ

3. 車台詳細情報

◆メーカー等提供のエアバッグ類装備情報
(「※」はオプション装着の可能性がございますので、現車をご確認ください)

運転席	1
助手席	1
サイド	※
カーテン	0
ブリテン	2

◆エアバッグ類 詳細情報

一括作動システムへの対応	一括作動システム対応車両です
横断式の部位	シートベルトプリテンショナーのみ横断式を装備しています
その他 1	サイドエアバッグはオプション装備のため装備を確認して下さい
その他 2	

◆車台実車装備情報

フロン類装備	有
フロン類種別	CFC

◆エアバッグ類 適正処理情報

参照

4. 画面印刷